## H30通学路点検状況

学校名

鹿島市立東部中学校

| 番号 | 通学路の危険・要注意箇所                           | 通学路の状況・危険の内容  | 要 望                         | 点検日           | 備考                  |
|----|--|---|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 1  | 鹿島市古枝中尾地区興善院南約<br>200m付近<br>奥山·鹿島線(県道) | 大型車両の通行量が多いにもかかわらず, 道幅が狭くなる。  | 自転車・歩道の確保                   | H27 8月        | H27対策済み<br>(離合帯の設置) |
| 2  | 鹿島市七浦母ヶ浦付近                             | 国道207号線の歩道がきれており、回り道になっている。<br>その回り道が下り坂で見通しも悪く、地元の方で道路に「<br>とまれ」を書かれている。 | 国道207号線の歩道の確保<br>一旦停止を公的に表示 | H27 8月        |                     |
| 3  | 東部中校舎周辺                                | 校舎とグラウンドの間に道路があり、それなりの交通量が<br>ある。   | 当該箇所をはじめ周辺道路のス<br>クールゾーン設定  | H27 10<br>月追加 | H29現地確認             |
| 4  | 中学校 トントン橋 から古枝方<br>面への歩行者通学路           | 川沿いなのに、ガードレールがない。早く暗くなる冬場<br>は、危険性がまた高くなる。                                | ガードレール及び街路灯等の設<br>置         | H30 8月        | H30現地確認             |
| 5  | 鹿島市浜地区国道207号線沿い<br>JR線路下               | 交通量がとても多く、歩道はあるが、狭く危険である。   | 歩道の拡幅など安全対策                 | H30 8月        |                     |