

H30通学路点検状況

学校名

鹿島市立 七浦小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	点検日	備考
1	路地が狭い	写真は竜宿浦地区ですが、どの路地も狭いので車が通ると、止まってよけなければならない。	最徐行を呼びかける看板の設置	H27 8月	
2	飯田駅前	自転車の生徒の出入りがあるが、見通しが悪い。	ミラーの設置	H27 8月	H27対策済み (カーブミラーの設置)
3	道の駅前 207号	大雨の時冠水しやすい。側溝がごみなどで、詰まっていることがある。	側溝の定期的な点検	H27 8月	H27対策済み (法面上部に土留工を施工)
4	オレンジロード	オレンジロードを渡る時が危ない。	横断歩道の設置	H27 8月	
5	市道621号音成・矢筈線	オレンジ海道から国道207号へ抜ける市道の交通量が増加し、西ノ浦踏切付近で交通渋滞が発生し、危ない。	道路拡幅	H27 8月	H29対策済み (国道からJR踏切を抜け一部区画線、路肩改修を実施)
6	学校案内標識	七浦小学校入り口の案内板が学校側に小さくある。多良方面からは、樹木の葉が生い茂って見えないため、車がスピードを落とさない。学校の坂を下ってくる保護者の車と衝突する危険が大きい。	海側に大きくしてほしい そして、法面の下の部分だけでなく、標識にかかる上の部分を定期的に除草作業してほしい。	H27 8月	
7	スクールゾーン	スクールゾーン標識がないので、学校が近くにあるという状況が把握できず、国道ということもあり、スピードを出し過ぎている車が多い。	スクールゾーンの表示がほしい	H27 8月	
8	江福207号線横断	太良町との境です。横断歩道や信号機がない中、児童が横断をします。	横断歩道の新設	H28 8月	急カーブで危険なため横断歩道・信号機が設置できない
9	西葉の高架下付近	国道207号線を横断する児童がいます。横断歩道や信号までは、非常に狭い道を通らなくてはならず、危険です。	カーブになるので危険表示やミラーの設置を	H29 8月	