

H29 対策一覧表

平成30年2月末時点

| 番号 | 校区 | 点検年次 | 道路種別 | 路線名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 対策実施機関 | 所轄警察署 | 対策時期 |
|----|-----|-------|------|---------------------------|---|------------------------------------|--------------|-------|--------|
| 1 | 鹿島小 | H28.8 | 市道 | 旭ヶ岡住宅線 | 三つ角で死角になっている | カーブミラーの設置 | 道路管理者 (市) | 鹿島警察署 | 対策済み |
| 2 | 鹿島小 | H28.8 | 県道 | 鹿島・嬉野線 (別府整形外科付近) | 交通量が多い | 外側線、減速マーク等を引き直しを実施 (写真1) | 道路管理者 (県) | 鹿島警察署 | 対策済み |
| 3 | 古枝小 | H27.8 | 市道 | 石木津・久保山線 (やまだ整体療術院裏付近) | 「止まれ」の文字と停止線が消えかかっている。道路の幅が大変狭くなっている上に、自動車の抜け道になっていて、特に朝の通勤時間帯の車両が多い。 | 「止まれ」の字をはっきりと明示 | 鹿島警察署 | 鹿島警察署 | 一部対策済み |
| 4 | 古枝小 | H27.8 | 国道 | 207号バイパス (大村方交差点) | 低学年にとっては、バイパスを横断するのに信号が短い。 | 歩行者信号を歩車分離式へ切り替え (写真2) | 鹿島警察署 | 鹿島警察署 | 対策済み |
| 5 | 古枝小 | H27.8 | 県道 | 奥山・鹿島線 | 東山公園方面へ祐徳橋を渡り終えてから50m程度の歩道横の斜面が落石、土砂等の恐れがある。 | 落石等を防ぐため、鉄柵を設置 (写真3) | 道路管理者 (県) | 鹿島警察署 | 対策済み |
| 6 | 古枝小 | H27.8 | 県道 | 奥山・鹿島線 (竹屋食堂前) | 横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道の引き直しを実施 | 鹿島警察署 | 鹿島警察署 | 対策済み |

H29 対策一覧表

平成30年2月末時点

写真1
奥山鹿島線



写真3
奥山鹿島線



写真2
207号バイパス
大村方交差点



写真2
207号バイパス
大村方交差点

