

H30通学路点検状況

学校名

鹿島市立 鹿島小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	点検日	備考
1	吹上荘の横カーブ 横田・久保田線(市道)	カーブで上からの車が見えづらい	カーブミラーがあるが見えにくい。付け替えるか、注意喚起の表示をしてほしい。※対応済みとのことだが、依然として危険なので今一度検討していただくとありがたい。	H27 7月	H27対策済み (カーブミラーの位置角度の修正済み)
2	旭ヶ岡公園階段入り口 旭ヶ岡二号線(市道)	雨天時に側溝の水量が増え、流れも速く危険	ふたをつける→改善された 早速対応していただいているが、経過を観察したい	H27 7月	H28対策済み (鋼製の蓋を設置)
3	セブンイレブンの駐車場横	駐車場から出てくる車が多い	歩道と駐車場との区別がはっきりつかないのが危険原因の一つなので、せめて歩道の部分をカラーリングしてほしい。(カラー舗装の整備)	H27 7月	H28対策済み (歩道のカラー舗装の実施)
4	コンビニ(セブンイレブン)	コンビニと駐車場と歩道が近い		H28 7月	
5	旭ヶ岡公園	草が茂って見通しが悪い	草刈り	H28 7月	
6	吹上荘横の道を左折した地点	ガードレールが途中までであるが、落ちたら危険。	ガードレールの延長	H28 8月	
7	吹上荘横の道を左折した道	道幅が狭く、車が通ると歩くスペースがない。	地域住民へ安全運転の要望	H28 8月	
8	吹上荘横の道を直進した地点	三つ角で死角になっている	カーブミラーの設置	H28 8月	H29対策済み (カーブミラーの設置)
9	かんらん～旭ヶ岡保育園前	側溝が深く、危険	側溝にふたをつけてほしい	H28 8月	
10	五叉路	側溝が深く、危険。見通しが悪い。ごみステーションもあり、朝の登校時はゴミ捨ての車量もあり危険	側溝にふたをつけてほしい ごみステーションの場所の検討	H28 8月	
11	蟻尾山第2グラウンド下	ガードレールと柵の間が1m程とぎれている所がある	ガードレールか柵をつけてほしい	H28 8月	
12	小学校校門前 乗田店横 旭ヶ岡公園周辺道路(市道)	児童の登校と高校の送迎車と重なり 危険	送迎車はこの通路はさけて欲しい	H28 8月	H27対策済み (要望書の提出)
13	新町の中央児童公園前の通路	川が流れているが、ガードレール等が無く、危険	ガードレール等の設置	H28 8月	
14	踏切	自動車3方向から来て、歩道が狭い	地域の方の見守り	H28 8月	H30対策済み (ライン等区画線の整備)
15	柵がない線路	地域の方が横切っておられ、児童もまねをする	横切り禁止の表示 地域の方への呼びかけ	H28 8月	
				H28 8月	

16	線路近くの水路	道路との高低差が大きく、落ちたら危険	遊び禁止、危険表示	H28 8月	
17	クリーンセンター近くの水路	ガードレールはあるが、児童が降りて遊ぶ	遊び禁止、危険表示	H28 8月	
18	セントラルパチンコの裏	小さな溝の上の橋にガードレールがない	ガードレールが設置できれば	H28 8月	
19	高津原に上る道	見通しが悪い割に車の通行が多い	車への注意喚起ができれば	H28 8月	
20	別府整形外科前の横断歩道	交通量が多い	車への注意喚起ができれば	H28 8月	H29対策済み (外側線の引き直し等)
21	別府整形外科と植松建設の間の橋の上 鹿島・嬉野線(県道)	ガードレールがない	ガードレールが設置できれば	H28 8月	H29対策済み (ガードレールの設置済み)
22	浄林寺周辺の三叉路	狭い上に見通しが悪い	車への注意喚起ができれば	H28 8月	
23	とがし歯科第2医院の前	ガードレールが途中までしかない	ガードレールの設置	H28 8月	
24	橋本質屋の前	ガードレールがない	ガードレールの設置	H28 8月	
25	森田商店の前	横断歩道がない	横断歩道の設置	H28 8月	
26	西牟田モリナガ付近	交通量が多いため道路横断するときに危ない	カラー舗装等での歩車道の明確化	H29 9月	
27	鹿島高校サッカー場の外壁	塀の高さがかなり高く、地震発生時倒壊の恐れあり	ブロック塀の撤去	H30 8月	R1撤去予定