

H30通学路点検状況

学校名

鹿島市立 古枝小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要 望	点検日	備考
1	鹿島市久保山 やまだ整体療術院裏の四差路	「止まれ」の文字と停止線が消えかかっている。道路の幅が大変狭くなっている上に、自動車の抜け道になっていて、特に朝の通勤時間帯の車両が多い。	朝の通学時間帯を許可車以外進入禁止にしてほしい。児童の集団登校の列に抜けてきた車が突っ込む可能性がある。	H27 8月	H30対策済み (通行禁止の看板設置)
2	鹿島市大村方バイパス交差点(セブンイレブン斜め前)	低学年にとっては、バイパスを横断するのに信号が短い。	歩車分離になっているため、児童の横断については安全になっているが、時間が短い(20秒)ため低学年の児童の直角横断が難しい。待ち時間は1分半あるので、歩行者信号の時間をあと3~5秒長くしてほしい。	H27 8月	H29対策済み (歩行者信号を歩車分離式へ切り替え)
3	鹿島市下古枝 祐徳橋から東山公園間の歩道	東山公園方面へ祐徳橋を渡り終えてから50m程度の歩道横の斜面が落石、土砂等の恐れがある。	鉄柵を張って、落石等を防ぐ。	H27 8月	H29対策済み (鉄柵を設置)
4	鹿島市下古枝 門前商店街と東山公園に分かれる三差路(竹屋食堂前の横断歩道)	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道を明示する。	H27 8月	H29対策済み (横断歩道の引直しを実施)
5	正門前	朝夕の車両が多い。特に「祐徳神社→浜町」は直線下り道でスピードが出やすい。	スクールゾーン、スピードは控えめになどの表示を。	H27 8月	
6	鮎越から降りてきた県道奥山鹿島線との三叉路	車道と児童の登下校する歩道とが交差しているところ。	飛び出し注意の看板を設置してほしい。	H28 8月	
7	鮎越の児童・生徒が祐徳神社付近に降りてくる歩行者専用道路	落石や壁面の崩れに注意が必要な箇所。	土砂崩れ防止の柵を設置してほしい。	H28 8月	H30現地確認
8	中村医院近くの交差点	車道と児童の登下校する歩道とが交差しているところ。	児童に注意！等の看板を設置してほしい。	H28 8月	
9	古枝小学校体育館東側道路 (体育館側道路)	道路東側に水路あり。道路から1m下がっており、東部中学校の自転車通学時には、危険あり。	反射材付きの警告灯のような柱を立てるか、注意喚起するような看板を設置してほしい。	H29 8月	
10	久保山北交差点手前からバイパスへの抜け道	久保山北交差点の信号が長いので、バイパスへの抜け道として利用する車がある。通勤時間帯と児童の通学時間が重なる時刻に児童の列と接触する可能性がある。(道幅も狭いため)	児童の通学時間帯の平日7:00~8:00の間、祐徳神社方面からの車両の通行禁止としてほしい(抜け道として朝の時間利用できないように)。(該当する過程に利用しないように通知済み)	H30 8月	H30対策済み (該当家庭などに通知済み)
11	鮎越地区児童の通学路	がけになっているところに簡易のガードレールがあるが腐食している。	ガードレールの補強または交換。	H30 8月	H30現地確認
12	鮎越地区児童の通学路	街灯もなく冬場は暗い。土砂崩れの恐れもある。	土砂崩れ防止の柵や街灯を設置してほしい。	H30 8月	H30現地確認