

H30通学路点検状況

学校名

鹿島市立 北鹿島小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	点検日	備考
1	中村区「うちだ屋」から入った先の交差点	見通しが悪く、どちらが優先なのか分からない。	「止まれ」の標識を設置してほしい。	H27 8月	
2	北鹿島小近くのガード下	狭いうえに、交通量が多い。	拡張してほしい。	H27 8月	
3	「北鹿島小学校入口」交差点	歩行者用の信号機がない。また、道幅も狭いため、赤信号時は、車が歩道に乗り上げて停車するので危険である。	歩行者用の信号機の設置と道幅の拡張。	H27 8月	
4	「くるめや呉服店」さん近くの変則交差点	歩行者用の信号機がない。	歩行者用の信号機を設置してほしい。	H27 8月	
5	「北鹿島小学校入口」の歩道橋	老朽化し、滑りやすくなっている。	メンテナンスをしてほしい。	H27 8月	H29対策済み (すべり止め対策を実施)
6	学校周辺の交差点	学校の存在が分かりづらく、通行される運転手等への注意喚起ができていない。	学校への入り口を示す標識やスクールゾーンの標識の設置	H27 8月	
7	農村婦人の家から北鹿島体育館への向かう道の歩道	歩道の幅が狭い。	拡張してほしい。	H27 8月	H29対策済み (歩道の拡張)
8	ダイレックス前丁字路	出入り口は狭いが交通量は多く、歩道を横切る形で車が行き来する。	横断歩道の表示をしてほしい。	H28 8月	H29対策済み (表示の引き直し)
9	(新規) 北鹿島体育館から鹿島漁協への向かう道の歩道	歩道の幅が狭い。歩道がない場所もある。数名ではあるが、井手地区の児童の通学路になっている。	朝、夕とスピードを出して車が通る。歩道を拡張してほしい。	H30 8月	H30現地確認