番号	校区	点検年次	道路種別	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施機関	所轄警察署	対策時期
1	鹿島小	H27.7	市道	旭ヶ岡二号線	雨天時に側溝の水量が増え、流れも速く 危ない	鋼製の蓋を設置	道路管理者 (市)	鹿島警察署	対策済み
2	鹿島小	H27.7 H28.7		山浦、肥前鹿島 停車場線	セブンイレブンの駐車場から出てくる車が 多い、また、コンビニ駐車場と歩道が近い	歩道のカラー舗装を実施	道路管理者 (県)	鹿島警察署	対策済み
3	鹿島小	H28.8	県道	鹿島•嬉野線	別府整形外科と植松建設の間の橋にガードレールがない	転落防止柵を設置	道路管理者 (県)	鹿島警察署	対策済み
4	七浦小	H27.8	国道	207号	国道207号の道の駅前で大雨の時冠水しやすい。側溝がごみなどで詰まっていることがある	H27に法面上部に土留工を実施、また、定期的なパトロールによる点検を実施する	道路管理者 (県)	鹿島警察署	対策済み(写真なし)
5	七浦小	H27.8	市道		オレンジ海道から国道207号へ抜ける市 道の交通量が増加し、西ノ浦踏切付近で 交通渋滞が発生し危ない	H28に国道から西ノ浦踏切を抜け一部区画 線、路肩改修を実施	道路管理者 (市)	鹿島警察署	一部対策済み
6	西部中	H27.8	県道	大木庭·武雄線	三源寺トンネル内で浅浦方面の生徒が通 学に使っている道路であるが、昼夜を問わ ず暗く、人通りが少ないため、登下校時の 生徒の安全が危惧される	平成28年度に照明灯の清掃及び調整を 実施	道路管理者 (県)	鹿島警察署	対策済み
7	西部中	H28.8	国道	444号	行成バス停付近は、登下校の時間帯には 交通量が多く、徒歩通学の小学生、中学 生、自転車通学の高校生と通勤の車両が 行き交うことから、生徒の安全が危惧され る	路側線、横断歩道の引き直しを実施	道路管理者 (県)	鹿島警察署	対策済み

〇位置図



〇対策前



○対策内容:鋼製の蓋を設置。

〇対策時期:平成28年7月

〇対策後



〇位置図



〇対策前

セブンイレブン前



○対策内容:歩道のカラー舗装を実施。

〇対策時期:平成29年2月

〇対策後

セブンイレブン前



〇位置図



〇対策前

県道より下流方向



○対策内容∶転落防止柵を設置。


〇対策時期:平成29年2月

〇対策後

県道より下流方向



〇位置図



〇対策前

集落内よりJR方向



○対策内容:国道から西ノ浦踏切を抜け一部区画線、路肩改修を実施。

〇対策時期:平成28年9月

〇対策後

集落内よりJR方向



●対策箇所 番号5-1



〇対策前

国道よりJR方向



○対策内容:国道から西ノ浦踏切を抜け一部区画線、路肩改修を実施。

〇対策時期:平成28年9月

〇対策後

国道よりJR方向



〇位置図



〇対策前

浅浦より大木庭方向



〇対策内容:照明灯の清掃及び調整を実施。

〇対策時期:平成28年10月

〇対策後

浅浦より大木庭方向



〇位置図



〇対策前



○対策内容:横断歩道の引き直しを実施。

〇対策時期:平成28年10月

〇対策後

