

R1年度 対策一覧表

令和2年2月時点

番号	校区	点検年次	道路種別	路線名 (場所)	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施機関	所轄警察署	対策時期
1	鹿島小	H28	線路	中牟田公民館付近踏切	遮断機がない踏切を地域の人が渡っており、児童も真似をして渡っている。	JR九州により、注意喚起看板の設置を行った。	JR九州	鹿島警察署	対策済み
2	鹿島小	H30	市道	市道乙丸・吹上線 (鹿島高校グラウンド)	ブロック塀の高さがかなり高く、地震発生時倒壊のおそれあり	ブロック塀を撤去し新たにコンクリート擁壁を設置して地震に対応した。	鹿島高校	鹿島警察署	対策済み
3	能古見小	R1	国道	国道207号線 (能古見小正門前)	正門付近は車道と歩道の区別がなく、登下校時に危険を感じる	車道と歩道との境界にガードレールを設置した	道路管理者 (県)	鹿島警察署	対策済み
4	能古見小	H27	国道	国道444号線 (能古見小正門前)	登下校時は、朝の通勤時間帯と重なり、自動車のスピードも速く交通量も多くなるので危険を感じる	スクールゾーン標識5箇所設置 「スピード落とせ」の路面標示2箇所設置	道路管理者 (県)	鹿島警察署	対策済み
5	明倫小	H28	市道	市道執行分線 (執行分公民館入口)	細い市道からの車が危険	市道に「通学・生活道路につき通り抜けはご遠慮ください」の看板を設置した	鹿島地区交通安全協会	鹿島警察署	対策済み
6	明倫小	H29	国道	国道207号線 (しめご橋付近)	歩道の道幅が極端に狭い	歩道整備を行った	道路管理者 (県)	鹿島警察署	対策済み
7	明倫小	H30	市道	市道中川・犬王袋線 (中川交差点から犬王袋方面へ向かう入り口付近)	道幅が狭く、信号待ちの車が合った場合の通行が危険	停止線を道幅が広い場所まで後退させた	鹿島警察署	鹿島警察署	対策済み

R1年度 対策一覧表

令和2年2月時点



1. 鹿島小学校 中牟田公民館付近
遮断機がない踏切に看板設置



3. 能古見小学校正門前
ガードレール設置



5. 明倫小学校
注意看板設置



7. 明倫小学校 中川交差点
停止線移設



2. 鹿島高校ブロック塀撤去
コンクリート擁壁設置



4. 能古見小学校付近
通学路標識 路面標示設置



6. 明倫小学校しめご橋付近
歩道整備