

のごみ美農里会 平成29年度活動状況写真



伏原 施設の点検・機能診断 H29.4.16



伏原 施設の点検・機能診断 H29.4.16



伏原 水路の泥上げ H29.5.28



伏原 農道の草刈り H29.7.30



中浅浦 ため池の草刈り H29.9.20



早ノ瀬 水路の泥上げ H29.9.20



大野 被り木伐採 H30.3.4



南川 U字溝目地詰め H29.5.14

のごみ美農里会 平成29年度活動状況写真



南川 農道の草刈り H29.9.23



筒口 施設の点検・機能診断 H29.4.2




筒口 ため池の草刈り H29.5.14




筒口 農道の草刈り H29.5.14



筒口 田植前の通水試験 H29.6.11



大殿墳 水路漏水箇所の補修 H29.5.4



山浦 水路の泥上げ H29.5.21