R6年度 対策一覧表

令和7年3月末時点

番号	校区	点検年次	道路種別	路線名（場所）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施機関
1	鹿島小	R5	市道	高津原地区、吹上公民館横の横断歩道	横断歩道が消えかかっているので、横断の際に運転者からわかりにくいので危険。	横断歩道の補修を行った	鹿島警察署
2	鹿島小	R5	市道	蟻尾山陸上競技場前の道路市道大殿分・伏原線 市道蟻尾山公園線	朝の時間帯は、吹上公民館方面、片山橋【能古見】方面、浅浦方面からの3方向から車両がスピードを出して通行して危険。	「交差点あり」の文字を設置した	道路管理者（市）
3	鹿島小	R5	県道	西牟田　別府整形外科～総合庁舎西交差点まで路側帯	登校時に通勤の車が通るが、車道と歩道の区別がなく危険。	路肩部分にカラー舗装を行った	道路管理者（県）
4	能古見小	H29	県道	県道大木庭武雄線四ッ枝橋前後 ※四ッ枝橋前後から分校付近まで	交通量が増えたにもかかわらず、歩道と車道の区別がなく、また、橋のところは大変狭くなっている。	歩道設置（H27から事業化済）により整備を行った	道路管理者（県）
5	能古見小	R3	国道	学校前国道444号線沿い	スピードを出してくる車が、渕上こうじ屋方面までのカーブを曲がり切れず歩道に乗り上げてくる可能性があり危険である。	防護柵の設置を行った	道路管理者（県）
6	能古見小	R3	市道	国道444号沿い田中医院から安富菓子屋に向かい右折した通学路 市道辻・大殿分線	バイパスとの抜け道となり、通学路にもかかわらず、減速することなく通り過ぎる車が多く、危険である。	「スピード落とせ」の路面標示を行った	道路管理者（市）
7	能古見小	R5	県道	三源寺トンネル浅浦側の斜面県道大木場・武雄線	通学路になっている。ブルーシートをかぶせてあるが、土砂が落ちてくることがあり危険。	土砂止めの木柵を設置した	道路管理者（県）
8	古枝小	R5	県道	門前　竹屋食堂前 県道奥山鹿島線	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の補修を行った	鹿島警察署
9	浜小	R5	市道	浜郵便局付近の横断歩道 市道駅前古道線	横断歩道が消えかけており危険。	横断歩道の補修を行った	鹿島警察署

R6年度 対策一覧表

令和7年3月末時点

10	七浦小	R6	里道	音成地区	木が生い茂っていて、倒木があったり、太い枝が落ちてきたり、電線まで木が伸びていて危険です。(電線にかかる木は、九電に連絡済です) 木が生い茂っている区間がイノシシの隠れ家となり、道路にも降りてくるので危険です。	支障がある部分について伐採を行った	道路管理者（市）
11	明倫小	R2	市道	中川交差点から犬王袋方面へ行く入口付近 市道中川犬王袋線	道幅が狭く、信号待ちしている車がある場合の通行が危険。	交差点道路改良事業により整備を行った	道路管理者（市）
12	明倫小	R4	国道	国道207号しめご交差点から鹿島港へ向かう道路	歩道の幅が狭い。	舗装補修と合わせてカラー舗装を行った	道路管理者（県）
13	西部中	H27	国道	国道207号線の中牟田リンガーハット前変形三叉路	北鹿島方面の自転車通学生は、紳士服青山方面から左側通行で通行するのだが、重ノ木方面から来る車は国道207号線の状況により一旦停止をせず、走ってきた勢いで国道に出て行くことが多い。自転車通学生との衝突が懸念される。	平成27年度からの自歩道整備事業(街路事業)により整備を行った	道路管理者（県）
14	西部中	H28	国道	国道207号リンガーハット前から東町交差点までの歩道がない区間	北鹿島方面からの自転車通学生にとっては唯一の通学路になっているにも関わらず交通量が多く、狭い路肩を自転車で通学しているため、危険である。過去には実際に衝突事故が起こっている。	平成27年度からの自歩道整備事業(街路事業)により整備を行った	道路管理者（県）
15	西部中	H29	国道	国道207号線東町交差点	現在の工事が完了すると、道幅も広くなり安全が確保されるかと思う。	平成27年度からの自歩道整備事業(街路事業)により整備を行った	鹿島警察署
16	西部中	R2	市道	中川橋信号から犬王袋方面へ向かう道の筒井はんやの横　市道中川犬王袋線	自転車通学生が通行時や信号待ちをしているとき道路が狭いため危険。	交差点道路改良事業により整備を行った	道路管理者（市）

R6年度 対策一覧表

令和7年3月末時点

1. 鹿島小学校　吹上公民館横の
横断歩道　路面標示

2. 鹿島小学校　蟻尾山陸上
競技場前の路面標示

3. 鹿島小学校　別府整形外科
～総合庁舎西交差点までの
カラー舗装設置

4. 能古見小学校　県道大木庭
武雄線四ツ枝橋～分校付近
歩道設置

5. 能古見小学校　国道444号
線沿い信号機～渕上こうじ屋
ガードレール設置

6. 能古見小学校　国道444号
線沿い市道辻・大殿分線
路面標示

7. 能古見小学校　三源寺トンネル
斜面防護整備

8. 古枝小学校　門前竹屋食堂前
横断歩道路面標示

R6年度 対策一覧表

令和7年3月末時点

9. 浜小学校　浜郵便局付近
横断歩道路面標示

10. 七浦小学校　音成地区
里道環境整備

11. 明倫小学校　中川交差点
～犬王袋方面への道路整備

12. 明倫小学校　国道207号しめご交
差点から鹿島港へカラー舗装設置

13. 西部中学校　国道207号
リンガーハット前変形三叉路整備

14. 西部中学校　国道207号リン
ガーハット前～東町交差点
歩道整備

15. 西部中学校　国道207号
東町交差点改修整備

16. 西部中学校　中川橋信号
～犬王袋方面への道路整備