

重ノ木みどり会 平成29年度活動状況写真



小舟津 施設の点検・機能診断 H29.5.28



重ノ木 水路の草刈り H29.8.4



世間 パイプライン漏水補修 H29.6.10



世間 水路の泥上げ H29.8.6



犬王袋 農道法面の草刈り H29.7.30